

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення
нумерації та здійснення обліку фонду
захисних споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

В ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
На новий 2023-2024 навчальний рік

15. 08 2023

м. Одеса

(назва населеного пункту)

Начальник ВЗНС по Київському району Одеської МТГ Одеського РУ ГУ ДСНС
України в Одеській області полковник служби цивільного захисту Вадим
ФЕДОРОВСЬКИЙ, головний інспектор, по Київському району Одеської МТГ
Одеського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області підполковник служби
цивільного захисту Олександр ПОПОВИЧ

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності

Проректор з науково-педагогічної діяльності та розвитку ОДЕКУ Марії
Крачковської, начальника експлуатаційно-технічного відділу ОДЕКУ Маргарити
Чернявської, начальника відділу з охорони праці ОДЕКУ Сергія Богатиренко,
інструктора з протипожежної профілактики ОДЕКУ Олександра Мальченюка,

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд приміщення «НАЙПРОСТІШЕ УКРИТТЯ»), розташованого за адресою:
Підвальне приміщення навчально-лабораторного корпусу № 2 ОДЕКУ за адресою: 65016, Одеська
область, м. Одеса, вул. Львівська, 15.

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить на праві власності Міністерство освіти та науки України

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого
самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного
підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Підвальне приміщення навчально-лабораторного корпусу № 2 ОДЕКУ за адресою: 65016, Одеська
область, м. Одеса, вул. Львівська, 15

основне функціональне призначення,

Приміщення вбудоване у 0-му поверсі приміщення навчально-лабораторного корпусу № 2
ОДЕКУ

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 446 кв.м, загальний об'єм 1561 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: приміщення чисті та сухі, без ознак підтоплення (затоплення)
(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: два входи, не захарашено, не обладнано для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: в наявності

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання баки для води наявні, запас технічної та питної води – 800 л
(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом, біотуалет в наявності

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли в наявності біотуалет 2, рукомийників 2, душових кабінок 0,

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: передбачено проектом (централізоване від міської мережі), на момент огляду не функціонує, у зв'язку з чим перевірити працездатність не можливо

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення у наявності, з використанням світлодіодних ламп, наявне резервне освітлення (від АКБ),

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

Гучномовці, стаціонарний телефонний апарат наявний

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачено, наявна автоматична пожежна сигналізація

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних країв, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння вогнегасники в приміщеннях наявні у відповідності чинним вимогам, перезаряджені у червень 2023 року

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта приміщення Одеського державного екологічного
університету

(будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення навчально-лабораторного корпусу № 2 ОДЕКУ за адресою: 65016, Одеська область, м. Одеса, вул. Львівська, 15 рекомендовано до використання для укриття населення у кількості до 400 осіб руд Київського району м. Одеса як найпростіше укриття

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)
за умов: _____

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)


Підписи осіб, які склали цей акт:



Начальник ВЗНС по Київському району
Одеської МТГ Одеського РУ ГУ ДСНС
України в Одеській області полковник
служби цивільного захисту Вадим
ФЕДОРОВСЬКИЙ
(посада, власне ім'я, прізвище)



головний інспектор. по Київському
району Одеської МТГ Одеського РУ ГУ
ДСНС України в Одеській області
підполковник служби цивільного
захисту Олександр ПОПОВИЧ



начальник експлуатаційно-технічного
відділу ОДЕКУ Маргарити Чернявської
(посада, власне ім'я, прізвище)



начальник відділу з охорони праці
ОДЕКУ Сергій Богатиренко
(посада, власне ім'я, прізвище)



інструктор з протипожежної
профілактики ОДЕКУ Олександр
Мальченко,

(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:
Проректор з НПД та РУ ОДЕКУ

(посада, власне ім'я, прізвище)



Марія Крачковська
(власне ім'я, прізвище)

_____._____.2023 року

{Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}-+